

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

STUD WELDER DENT REPAIR KIT

MODEL:PRO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STUD WELDER DENT REPAIR KIT

MODEL:PRO



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Compliance is a EC & UK security certification.

Safety Warning Signs



Operate this protection with working conditions common sense
Before installing and operating the welder, look at the following safety precautions

	Read the instructions 1. before the operation of the machine, free to read the product brochures in detail. 2. please use the original parts and accessories.
	To prevent electric shock: 1. Do not use the skin and wet clothes contact welding machine. 2. Do not turn off the power supply, and do not let the cable around the operator who wear a thick bottom insulation shoes 3. Ground and work directly connected.
	When using the machine, wear a mask to avoid problems with parts exploding will cause harm.
	In the workplace, due to welding will produce toxic gases, pay attention to ventilation, so as not to poison. (Prohibited in the closed container welding)

	Static electricity can damage the machine's circuit board 1. connected to a good ground, to prevent electricity. 2. in the movement and storage to use anti-static items covered, So as to avoid damage to the machine.
	1. splash of sparks and arc will cause damage to eyes 2. please wear a mask or with the edge of the glasses
	Do not touch the hot work pieces by hand during welding.
	To prevent the explosion: flammable, explosive products away from the welding area.
	Be careful not to be crushed and bruised while moving.
	1. The electromagnetic field can affect the operator's heart, especially if they have a pacemaker installed. Please keep away from the machine. 2. If you need assistance operating the machine, feel free to seek advice for life.
	Please avoid prolonged operation, as it may cause overheating of the machine's components and reduce its lifespan.
	Prohibit welding at high.
	After completing welding, check the welded area for overheating spatter and hot metal to prevent fires.

Note: Welder self-protection! Focus on others safe! Focus on plant safety! Pay attention to equipment maintenance!

Portable Sheet Metal Repair Machine

This product is a small sheet metal repair machine developed according to the international advanced technology and the needs of users. It has the characteristics of small size, light weight, high power, low power consumption, simple operation, complete functions, and economical and practical.

Installation

1. Specifications and parameters

Model	PRO
Input voltage (V)	☐ AC100-120V ☐ 200-240V
Output voltage (V)	AC1-6V
Input power (W)	1800W
welding mode	One-button mode 7 types (Triangular pieces, round gaskets, long gaskets, wavy lines, hot pressing flat)
control method	7 defaults + fine-tuning
power mode	Resistance spot welding
Dimensions (mm)	475*275*305mm
Weight (kg)	20kg

PREPARE BEFORE OPERATION

1. Select the corresponding voltage of the unit for safe connection.
2. Turn on the main power switch and check if the LED digital window display is normal.

WELDING OPERATION

1. Polish the paint and remove rust, Take a suitable grounding wire at the repair site. The grounding wire is required to work well away from the welding position
2. The machine is already factory optimized. Please refer to the machine panel for quick options. If you are not satisfied with the welding effect, you can adjust it manually at any time.


Note:


Machine overload work will enter the protection state, until the machine cooling, and then work.

This machine is suitable for the plate within 1.2mm, please use the test board with random belt before using the machine.

INTERFACE OPERATIONINSTRUCTIONS

This machine is an automatic program control operation, please turn the knob to the corresponding operation area to operate, please use the automatic mode, clockwise rotation in the work area to increase the welding power, the machine automatically matches the welding time and welding current, manual mode is only applicable to Special fire mode is recommended.





①:power indicator ②:work instruction/malfunction indication

③:Tool Selection ④:welding torch ⑤:trolleybus ⑥:Manual/automatic switching

Common faults and solutions

Common malfunctions	Approach
The machine does not work/stops working	Check the power switch; the machine has automatic protection, and the standby can continue after cooling down
The machine does not weld	Check if the copper head of the machine is oxidized or oily; if so, sand it with sandpaper. Check if the welding surface is clean; if not, sand the welding surface with sandpaper. Check if the sheet metal exceeds 1.2mm. If it is larger than 1.2mm, the machine may not weld or the welding effect will be weak.

Packing List

Part name	Quantity	Remarks
Mainframe	1	
Tool Box	1	
Pulling Hammer/gun	1	
Wavy wire	10	
meson head	1	
Carbon Rod Head	1	
Spot Welding Head	1	
Carbon Rods	2	
Wrench	1	
Pull Hook	1	
Six-jawed Hook	1	
Triangle Tabs	10	
Long shims (OT)	10	
Round Spacer	20	
Suction Cups	1	

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

KIT DE DÉBOSSELAGE POUR SOUDEUR DE GOUJONS

MODÈLE:PRO

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOUDEUR DE GOIJONS

TROUSSE DE RÉPARATION

MODÈLE:PRO



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.

Informations FCC :

ATTENTION : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur autorisation d'utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est sous réserve des deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit ne expressément approuvé par le parti. responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 de la FCC Règles, ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre des fréquences radio énergie, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la radio communications. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produira pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminé en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui à auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.



	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. dispositifs
	La conformité est une certification de sécurité CE et Royaume-Uni.

Panneaux d'avertissement de sécurité



Faire fonctionner cette protection avec des conditions de travail de bon sens

Avant d'installer et d'utiliser la soudeuse, examinez les précautions de sécurité suivantes

	Lis les instructions 1. avant le fonctionnement de la machine, lire le produit brochures en détail. 2. Veuillez utiliser les pièces et accessoires d'origine.
	Pour éviter les chocs électriques : 1. N'utilisez pas la machine à souder en contact avec la peau et les vêtements mouillés. 2. Ne coupez pas l'alimentation électrique et ne laissez pas le câble autour de l'opérateur qui porte des chaussures isolantes à fond épais. 3. Mise à la terre et travail directement connectés.
	Lorsque vous utilisez la machine, portez un masque pour éviter que des problèmes d'explosion de pièces ne causent des dommages.
	Sur le lieu de travail, le soudage produira des gaz toxiques, faites attention à la ventilation afin de ne pas empoisonner. (Interdit dans le soudage en récipient fermé) - 3 -

	L'électricité statique peut endommager le circuit imprimé de la machine 1. connecté à une bonne terre, pour éviter l'électricité. 2. Lors du déplacement et du stockage, utilisez des articles antistatiques couverts, afin d'éviter d'endommager la machine.
	1. Les éclaboussures d'étincelles et d'arc causeront des dommages aux yeux 2. veuillez porter un masque ou avec le bord des lunettes
	Ne touchez pas les pièces chaudes à la main pendant le soudage.
	Pour éviter l'explosion : éloigner les produits inflammables et explosifs de la zone de soudage.
	Faites attention à ne pas vous faire écraser ou contusionner en vous déplaçant.
	1. Le champ électromagnétique peut affecter le cœur de l'opérateur, surtout s'il est équipé d'un stimulateur cardiaque. S'il te plaît, reste à l'écart de la machine. 2. Si vous avez besoin d'aide pour faire fonctionner la machine, n'hésitez pas à demander conseils pour la vie.
	Veuillez éviter un fonctionnement prolongé, car cela pourrait provoquer une surchauffe de les composants de la machine et réduire sa durée de vie.
	Interdire le soudage à haute température.
	Une fois le soudage terminé, vérifiez la zone soudée pour déceler toute surchauffe. les éclaboussures et le métal chaud pour éviter les incendies.

Remarque : autoprotection du soudeur ! Concentrez-vous sur les autres en toute sécurité ! Focus sur la sécurité des installations ! Payer attention à l'entretien du matériel !

Machine portative de réparation de tôle

Ce produit est une petite machine de réparation de tôle développée selon la technologie de pointe internationale et les besoins des utilisateurs. Il a les caractéristiques de petite taille, de poids léger, de puissance élevée, de faible consommation d'énergie, d'opération simple, de fonctions complètes et économiques et pratiques.

Installation

1. Spécifications et paramètres

Modèle	PRO
Tension d'entrée (V)	AC100-120V 200-240V
Tension de sortie (V) AC1-6V	
Puissance d'entrée (W)	1800W
mode de soudage	Mode à un bouton 7 types (pièces triangulaires, rondes joints, joints longs, lignes ondulées, plat de pressage à chaud)
methode de CONTROLE	7 valeurs par défaut + réglage fin
mode d'alimentation	Soudage par points par résistance
Dimensions mm	475*275*305mm
Poids (kg)	20 kg

PRÉPARER AVANT L'UTILISATION

1. Sélectionnez la tension correspondante de l'unité pour une connexion sûre.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation principal et vérifiez si l'affichage numérique de la fenêtre LED est normale.

OPÉRATION DE SOUDAGE

1. Polissez la peinture et enlevez la rouille. Prenez un fil de terre approprié lors de la réparation.

site. Le fil de terre doit fonctionner bien loin de la position de soudage

2. La machine est déjà optimisée en usine. Veuillez vous référer au panneau de la machine pour options rapides. Si vous n'êtes pas satisfait de l'effet de soudage, vous pouvez l'ajuster manuellement à tout moment.

Note:

Les travaux de surcharge de la machine entreront dans l'état de protection jusqu'à ce que la machine refroidisse, puis fonctionneront.

Cette machine convient à la plaque dans un rayon de 1,2 mm, veuillez utiliser la carte de test avec ceinture aléatoire avant d'utiliser la machine.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'INTERFACE


Cette machine est une opération de contrôle de programme automatique, veuillez tourner le bouton sur

La zone de fonctionnement correspondante à utiliser, veuillez utiliser le mode automatique, rotation dans le

sens des aiguilles d'une montre dans la zone de travail pour augmenter la puissance de soudage, la machine

correspond automatiquement au temps de soudage et au courant de soudage, le mode manuel est uniquement applicable au mode de tir spécial est recommandé.





: indicateur d'alimentation : instruction de travail/indication de dysfonctionnement

: Sélection d'outils : torche de soudage : trolleybus : commutation manuelle/automatique

Défauts courants et solutions

Dysfonctionnements courants	Approche
La machine ne travailler/arrête de travailler	Vérifiez l'interrupteur d'alimentation ; la machine dispose d'une protection automatique et la veille peut continuer après refroidissement
La machine ne souder	Vérifiez si la tête en cuivre de la machine est oxydée ou grasse ; si c'est le cas, poncez-le avec du papier de verre. Vérifiez si la surface de soudage est propre ; sinon, poncez la surface de soudure avec du papier de verre. Vérifiez si la tôle dépasse 1,2 mm. S'il est supérieur à 1,2 mm, la machine risque de ne pas souder ou l'effet de soudage sera faible.

Liste de colisage

Nom de la pièce	Quantité	Remarques
Unité centrale	1	
Boîte à outils	1	
Marteau/pistolet à tirer	1	
Fil ondulé	dix	
tête de méson	1	
Tête de tige en carbone	1	
Tête de soudage par points	1	
Tiges de carbone	2	
Clé	1	
Tirer le crochet	1	
Crochet à six mâchoires	1	
Onglets triangulaires	dix	
Cales longues (OT)	dix	
Entretoise ronde	20	
Ventouses	1	

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BOLZENSCHWEISSER-DENT-REPARATURSATZ

MODELL: PRO

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bolzenschweißgerät DENT

REPERATURSET

MODELL: PRO



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

FCC-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von
Die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Benutzerlizenz ungültig machen.

Berechtigung zur Bedienung des Gerätes!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist
unter den folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich
Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt dürfen nicht
ausdrücklich genehmigt. für die Einhaltung verantwortlich könnte

kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen, das Produkt zu betreiben.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den

Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC

Regeln, Diese Grenzen sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz bieten
gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzen ausstrahlen
Energie und wenn es nicht gemäß den

Anweisungen, können Störungen im Funkverkehr verursachen

Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen

wird in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Produkt verursacht
Störungen des Radio- und Fernsehempfangs, die

Durch Aus- und Einschalten des Produkts kann der Benutzer feststellen,
ermutigt, die Störung durch einen oder mehrere der
Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den
an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für
Hilfe.



	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Geräte
	Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung der EG und des Vereinigten Königreichs.

Sicherheitswarnschilder



Bedienen Sie diesen Schutz mit Arbeitsbedingungen gesunden Menschenverstand
Bevor Sie das Schweißgerät installieren und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen

	Lesen Sie die Anweisungen 1. vor dem Betrieb der Maschine, lesen Sie bitte die Produkt Broschüren im Detail. 2. Bitte verwenden Sie Originalteile und Zubehör.
	So verhindern Sie einen Stromschlag: 1. Vermeiden Sie den Kontakt des Schweißgeräts mit Haut und nasser Kleidung. 2. Schalten Sie die Stromversorgung nicht aus und lassen Sie das Kabel nicht in der Nähe des Bedieners liegen, der Schuhe mit dicker Sohlenisolierung trägt. 3. Erdung und Arbeit direkt anschließen.
	Tragen Sie beim Gebrauch der Maschine eine Maske, um Probleme mit explodierenden Teilen zu vermeiden, die Verletzungen verursachen könnten.
	Am Arbeitsplatz entstehen beim Schweißen giftige Gase. Achten Sie auf Belüftung, um Vergiftungen zu vermeiden. (Schweißen in geschlossenen Behältern verboten) - 3 -

	Statische Elektrizität kann die Platine des Geräts beschädigen 1. An eine gute Erdung anschließen, um Elektrizität zu verhindern. 2. Beim Transport und bei der Lagerung antistatische Gegenstände verwenden, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
	1. Spritzer von Funken und Lichtbögen verursachen Augenschäden 2. Bitte tragen Sie eine Maske oder mit dem Rand der Brille
	Berühren Sie beim Schweißen die heißen Werkstücke nicht mit der Hand.
	Um die Explosion zu verhindern: brennbare, explosive Produkte weg aus dem Schweißbereich.
	Achten Sie darauf, dass Sie beim Bewegen keine Quetschungen oder Prellungen erleiden.
	1. Das elektromagnetische Feld kann das Herz des Bedieners beeinträchtigen, insbesondere wenn dieser einen Herzschrittmacher trägt. Bitte halten Sie sich von der Maschine. 2. Wenn Sie Hilfe beim Bedienen der Maschine benötigen, wenden Sie sich bitte an Ratschläge fürs Leben.
	Bitte vermeiden Sie einen längeren Betrieb, da dies zu einer Überhitzung des die Komponenten der Maschine und verkürzen ihre Lebensdauer.
	Schweißen bei großer Höhe ist verboten.
	Nach Abschluss der Schweißarbeiten den Schweißbereich auf Überhitzung prüfen Spritzer und heißes Metall, um Brände zu verhindern.

Hinweis: Selbstschutz des Schweißers! Achten Sie auf die Sicherheit anderer! Achten Sie auf die Anlagensicherheit! Zahlen Sie

Achtung Gerätewartung!

Tragbare Blechreparaturmaschine

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine kleine Blechreparaturmaschine, entwickelt nach dem internationale Spitzentechnologie und die Bedürfnisse der Benutzer. Es hat die Eigenschaften: geringe Größe, geringes Gewicht, hohe Leistung, geringer Stromverbrauch, einfache Bedienung, vollständige Funktionen sowie wirtschaftlich und praktisch.

Installation

1. Spezifikationen und Parameter

Modell	PROFI
Eingangsspannung (V)	~AC100-120V ~200-240V
Ausgangsspannung (V)	AC1-6V
Eingangsleistung (W)	1800 W
Schweißmodus	Ein-Knopf-Modus 7 Arten (Dreieckige Stücke, rund Dichtungen, lange Dichtungen, Wellenlinien, Heißpressen flach)
Kontroll-Methode	7 Voreinstellungen + Feinabstimmung
Power-Modus	Widerstandspunktschweißen
Abmessungen (mm)	475 x 275 x 305 mm
Gewicht (kg)	20 kg

VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

1. Wählen Sie für einen sicheren Anschluss die entsprechende Spannung des Geräts.
2. Schalten Sie den Hauptschalter ein und prüfen Sie, ob die LED-Digitalanzeige im Fenster normal.

SCHWEISSVORGANG

1. Polieren Sie den Lack und entfernen Sie Rost. Nehmen Sie ein geeignetes Erdungskabel zur Reparatur mit. Baustelle. Das Erdungskabel muss weit entfernt von der Schweißposition angebracht werden.

2. Die Maschine ist bereits werkseitig optimiert. Bitte beachten Sie das Maschinenpanel für Schnelloptionen. Wenn Sie mit dem Schweißergebnis nicht zufrieden sind, können Sie es anpassen jederzeit manuell.


Notiz:


Bei Überlastung wechselt die Maschine in den Schutzzustand, bis sie abgekühlt ist, und arbeitet dann weiter.

Diese Maschine ist für Platten mit einer Dicke von bis zu 1,2 mm geeignet. Verwenden Sie bitte die Testplatte mit Wechseln Sie vor der Benutzung der Maschine den Riemen aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG ZUR SCHNITTSTELLE

Diese Maschine verfügt über eine automatische Programmsteuerung. Drehen Sie den Knopf auf Um den entsprechenden Arbeitsbereich zu bedienen, verwenden Sie bitte den Automatikmodus, drehen Sie im Uhrzeigersinn im Arbeitsbereich, um die Schweißleistung zu erhöhen, die Maschine automatisch an Schweißzeit und Schweißstrom angepasst, der manuelle Modus ist nur Anwendbar auf den Spezialfeuermodus wird empfohlen.





ý:Betriebsanzeige ý:Arbeitsanweisung/Störungsanzeige

ý:Werkzeugauswahl ý:Schweißbrenner ý:Trolleybus ý:Manuelle/automatische Umschaltung

Häufige Fehler und Lösungen

Häufige Störungen Vorgehensweise	
Die Maschine funktioniert nicht funktioniert/funktioniert nicht mehr	Überprüfen Sie den Netzschalter. Die Maschine verfügt über einen automatischen Schutz und der Standby-Modus kann nach dem Abkühlen fortgesetzt werden.
Die Maschine funktioniert nicht Schweißen	Überprüfen Sie, ob der Kupferkopf der Maschine oxidiert oder ölig ist. Wenn ja, schleifen Sie ihn mit Schleifpapier ab. Überprüfen Sie, ob die Schweißfläche sauber ist. Wenn nicht, schleifen Sie die Schweißfläche mit Schleifpapier ab. Überprüfen Sie, ob das Blech 1,2 mm überschreitet. Wenn der Wert größer als 1,2ÿmm ist, kann es sein, dass die Maschine nicht schweißt oder die Schweißwirkung schwach ist.

Packliste

Teilname	Menge	Bemerkungen
Großrechner	1	
Werkzeugkasten	1	
Hammer/Pistole ziehen	1	
Gewellter Draht	10	
Mesonkopf	1	
Carbon-Stangenkopf	1	
Punktschweißkopf	1	
Kohlenstoffstäbe	2	
Schlüssel	1	
Zughaken	1	
Sechsbackenhaken	1	
Dreieckige Laschen	10	
Lange Unterlegscheiben (OT)	10	
Runder Abstandshalter	20	
Saugnapfe	1	

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

KIT RIPARAZIONE AMMACCATURA SALDATORE PERNI

MODELLO: PRO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SALDATORE PERNO DENT

KIT DI RIPARAZIONE

MODELLO: PRO



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Variazioni o modifiche non espressamente approvate da la parte responsabile della conformità potrebbe invalidare quella dell'utente autorità per utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dal partito. responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente all'utilizzo del prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme alla limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 della FCC Regole. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare radiofrequenza energia, e se non installato e utilizzato in conformità con il istruzioni, potrebbero causare interferenze dannose alla radio comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che si verifichi un'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinato spegnendo e accendendo il prodotto, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza da parte di uno o più dei seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto assistenza.



	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiali elettrici ed elettronici dispositivi
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE e Regno Unito.

Segnali di pericolo di sicurezza



Utilizzare questa protezione rispettando il buon senso delle condizioni di lavoro

Prima di installare e utilizzare la saldatrice, leggere le seguenti precauzioni di sicurezza

	Leggi le istruzioni 1. prima dell'uso della macchina, leggere liberamente il prodotto opuscoli in dettaglio. 2. utilizzare parti e accessori originali.
	Per evitare scosse elettriche: 1. Non utilizzare la saldatrice a contatto con la pelle e gli indumenti bagnati. 2. Non spegnere l'alimentazione e non lasciare che il cavo circonda l'operatore che indossa scarpe isolanti con fondo spesso. 3. Collegare a terra e lavorare direttamente.
	Quando si utilizza la macchina, indossare una maschera per evitare problemi con l'esplosione di parti che potrebbero causare danni.
	Sul posto di lavoro, a causa della saldatura si producono gas tossici, prestare attenzione alla ventilazione, per non avvelenare. (Vietata la saldatura in contenitori chiusi) - 3 -

	L'elettricità statica può danneggiare la scheda elettronica della macchina 1. collegato a una buona terra, per evitare l'elettricità. 2. nello spostamento e nello stoccaggio utilizzare oggetti antistatici coperti, in modo da evitare danni alla macchina.
	1. schizzi di scintille e archi possono causare danni agli occhi 2. si prega di indossare la mascherina o con il bordo degli occhiali
	Non toccare con le mani i pezzi caldi durante la saldatura.
	Per prevenire l'esplosione: allontanare i prodotti infiammabili ed esplosivi dalla zona di saldatura.
	Fare attenzione a non rimanere schiacciati e ammaccati durante lo spostamento.
	1. Il campo elettromagnetico può influenzare il cuore dell'operatore, soprattutto se è installato un pacemaker. Per favore, stai lontano dalla macchina. 2. Se avete bisogno di assistenza per l'utilizzo della macchina, non esitate a cercare consigli per la vita.
	Si prega di evitare un funzionamento prolungato poiché potrebbe causare il surriscaldamento componenti della macchina e ridurne la durata.
	Proibire la saldatura ad alta.
	Dopo aver completato la saldatura, controllare l'eventuale surriscaldamento dell'area saldata schizzi e metallo caldo per prevenire incendi.

Nota: Autoprotezione del saldatore! Concentrati sugli altri in tutta sicurezza! Focus sulla sicurezza degli impianti! Paga attenzione alla manutenzione dell'attrezzatura!

Macchina portatile per la riparazione della lamiera

Questo prodotto è una piccola macchina per la riparazione di lamiere sviluppata secondo tecnologia avanzata internazionale e le esigenze degli utenti. Ha il caratteristiche di piccola dimensione, peso leggero, alta potenza, basso consumo energetico, funzionamento semplice, funzioni complete ed economico e pratico.

Installazione

1. Specifiche e parametri

Modello	PRO
Tensione in ingresso (V)	~AC100-120V ~200-240V
Tensione di uscita (V) AC1-6V	
Potenza in ingresso (W)	1800 W
modalità di saldatura	Modalità a pulsante singolo 7 tipi (pezzi triangolari, rotondi guarnizioni, guarnizioni lunghe, linee ondulate, stampaggio a caldo piatto)
metodo di controllo	7 impostazioni predefinite + regolazione fine
modalità di alimentazione	Saldatura a punti a resistenza
Dimensioni (mm)	475*275*305mm
Peso (kg)	20kg

PREPARARSI PRIMA DELL'OPERAZIONE

1. Selezionare la tensione corrispondente dell'unità per una connessione sicura.
2. Accendere l'interruttore di alimentazione principale e controllare se il display della finestra digitale a LED funziona normale.

OPERAZIONE DI SALDATURA

1. Lucidare la vernice e rimuovere la ruggine. Durante la riparazione, utilizzare un cavo di messa a terra adatto luogo. È necessario che il filo di terra funzioni ben lontano dalla posizione di saldatura

2. La macchina è già ottimizzata in fabbrica. Fare riferimento al pannello della macchina per opzioni rapide. Se non sei soddisfatto dell'effetto di saldatura, puoi regolarlo

manualmente in qualsiasi momento.

Nota:

Il lavoro di sovraccarico della macchina entrerà nello stato di protezione, fino al raffreddamento della macchina, quindi funzionerà.


Questa macchina è adatta per piastre entro 1,2 mm, utilizzare la scheda di test con cintura casuale prima di utilizzare la macchina.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'INTERFACCIA

Questa macchina è un'operazione di controllo automatico del programma, ruotare la manopola su l'area operativa corrispondente da utilizzare, utilizzare la modalità automatica, rotazione in senso orario nell'area di lavoro per aumentare la potenza di saldatura, la macchina

abbina automaticamente il tempo di saldatura e la corrente di saldatura, è disponibile solo la modalità manuale applicabile alla modalità fuoco speciale.






•: indicatore di alimentazione •: istruzioni di lavoro/indicazione di malfunzionamento

•:Selezione utensile •:torcia di saldatura •:filobus •:commutazione manuale/automatica

Difetti comuni e soluzioni

Approccio ai malfunzionamenti comuni	
La macchina no funziona/smette di funzionare	Controllare l'interruttore di alimentazione; la macchina è dotata di protezione automatica e lo standby può continuare dopo il raffreddamento
La macchina no saldare	Controllare se la testata in rame della macchina è ossidata o unta; in tal caso, carteggiare con carta vetrata. Controllare se la superficie di saldatura è pulita; in caso contrario carteggiare la superficie di saldatura con carta vetrata. Controllare se la lamiera supera 1,2 mm. Se è maggiore di 1,2 mm, la macchina potrebbe non saldare o l'effetto di saldatura sarà debole.

Lista imballaggio

Nome della parte	Quantità	Osservazioni
Mainframe	1	
Cassetta degli attrezzi	1	
Tirare il martello/pistola	1	
Filo ondulato	10	
testa del mesone	1	
Testa della canna in carbonio	1	
Testa per saldatura a punti	1	
Canne in carbonio	2	
Chiave inglese	1	
Tirare il gancio	1	
Uncino a sei ganasce	1	
Schede triangolari	10	
Spessori lunghi (OT)	10	
Distanziatore rotondo	20	
Ventose	1	

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

KIT DE REPARACIÓN DE ABOLLADAS PARA SOLDADORA DE PERNOS

MODELO:PRO

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOLDADOR DE PERNOS

JUEGO DE REPARACIÓN

MODELO:PRO



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el responsable del cumplimiento podrá anular el derecho del usuario autoridad para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobado expresamente por el partido. responsable del cumplimiento podría anulará la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de la FCC Reglas, estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia. energía, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este producto causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que pueden ser determinada apagando y encendiendo el producto, el usuario Se recomienda intentar corregir la interferencia de uno o más de los siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al de al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para asistencia.

	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos
	El cumplimiento es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.

Señales de advertencia de seguridad



Opere esta protección con condiciones de trabajo con sentido común. Antes de instalar y operar la soldadora, observe las siguientes precauciones de seguridad

	Lee las instrucciones 1. antes de la operación de la máquina, libre de leer el producto folletos en detalle. 2. Utilice piezas y accesorios originales.
	Para evitar descargas eléctricas: 1. No utilice la máquina de soldar en contacto con la piel y la ropa mojada. 2. No apague la fuente de alimentación y no deje que el cable rodee al operador que usa zapatos aislantes de fondo grueso. 3. Conexión a tierra y trabajo directamente.
	Cuando utilice la máquina, use una máscara para evitar problemas con piezas que exploten y causen daños.
	En el lugar de trabajo, debido a la soldadura se producirán gases tóxicos, preste atención a la ventilación para no envenenar. (Prohibido soldar en el contenedor cerrado) - 3 -

	La electricidad estática puede dañar la placa de circuito de la máquina. 1. conectado a una buena tierra, para evitar la electricidad. 2. En el movimiento y almacenamiento, utilice artículos cubiertos antiestáticos para evitar daños a la máquina.
	1. Las salpicaduras de chispas y arcos causarán daños a los ojos. 2. por favor use mascarilla o con el borde de las gafas
	No toque las piezas de trabajo calientes con la mano durante la soldadura.
	Para evitar la explosión: productos inflamables y explosivos alejados del área de soldadura.
	Tenga cuidado de no aplastarse ni magullarse mientras se mueve.
	1. El campo electromagnético puede afectar el corazón del operador, especialmente si tiene instalado un marcapasos. por favor manténgase alejado de la máquina. 2. Si necesita ayuda para operar la máquina, no dude en buscar Consejos para la vida.
	Evite el funcionamiento prolongado, ya que puede provocar un sobrecalentamiento de los componentes de la máquina y reducir su vida útil.
	Prohibir soldar a alta temperatura.
	Después de completar la soldadura, verifique que el área soldada no esté sobrecalentada. salpicaduras y metales calientes para evitar incendios.

Nota: ¡Autoprotección del soldador! ¡Concéntrate en la seguridad de los demás! ¡Concéntrate en la seguridad de la planta! Pagar
¡Atención al mantenimiento del equipo!

Máquina portátil de reparación de chapa metálica

Este producto es una pequeña máquina reparadora de chapa desarrollada según las tecnología avanzada internacional y las necesidades de los usuarios. tiene el características de tamaño pequeño, peso ligero, alta potencia, bajo consumo de energía, operación simple, funciones completas y económico y práctico.

Instalación

1. Especificaciones y parámetros

Modelo	PRO
Voltaje de entrada (V)	AC100-120V 200-240V
Voltaje de salida (V) AC1-6V	
Potencia de entrada (W)	1800W
modo de soldadura	Modo de un botón 7 tipos (piezas triangulares, redondas juntas, juntas largas, líneas onduladas, planas prensadas en caliente)
método de control	7 valores predeterminados + ajuste fino
modo de energía	Soldadura por puntos por resistencia
Dimensiones (mm)	475*275*305mm
Peso (kg)	20kg

PREPARARSE ANTES DE LA OPERACIÓN

1. Seleccione el voltaje correspondiente de la unidad para una conexión segura.
2. Encienda el interruptor de alimentación principal y verifique si la pantalla de la ventana digital LED está normal.

OPERACIÓN DE SOLDADURA

1. Pula la pintura y elimine el óxido. Tome un cable de conexión a tierra adecuado en la reparación. sitio. Se requiere que el cable de conexión a tierra funcione bien lejos de la posición de soldadura.

2. La máquina ya viene optimizada de fábrica. Consulte el panel de la máquina para Opciones rápidas. Si no estás satisfecho con el efecto de soldadura, puedes ajustarlo.

manualmente en cualquier momento.

Nota:


El trabajo de sobrecarga de la máquina entrará en el estado de protección, hasta que la máquina se enfríe y luego funcionará.

Esta máquina es adecuada para placas de 1,2 mm, utilice la placa de prueba con cinturón aleatorio antes de usar la máquina.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA INTERFAZ

Esta máquina es una operación de control de programa automático, gire la perilla para el área de operación correspondiente para operar, utilice el modo automático, rotación en el sentido de las agujas del reloj en el área de trabajo para aumentar la potencia de soldadura, la máquina coincide automáticamente con el tiempo de soldadura y la corriente de soldadura, el modo manual solo es Se recomienda aplicar al modo de fuego especial.








: indicador de encendido : instrucción de trabajo/indicación de mal funcionamiento

:Selección de herramientas :soplete de soldadura :trolebús :Conmutación manual/automática

Fallos comunes y soluciones.

Mal funcionamiento común	Enfoque
La máquina no funciona/deja de funcionar	Verifique el interruptor de encendido; La máquina tiene protección automática y el modo de espera puede continuar después de enfriarse.
La máquina no soldar	Compruebe si el cabezal de cobre de la máquina está oxidado o aceitoso; Si es así, líjalo con papel de lija. Compruebe si la superficie de soldadura está limpia; en caso contrario, lije la superficie de soldadura con papel de lija. Compruebe si la chapa supera los 1,2 mm. Si es mayor que 1,2 mm, es posible que la máquina no suelde o que el efecto de soldadura sea débil.

Lista de embalaje

Nombre de la pieza	Cantidad	Observaciones
Marco principal	1	
Caja de herramientas	1	
Tirar de martillo/pistola	1	
alambre ondulado	10	
cabeza de mesón	1	
Cabeza de varilla de carbono	1	
Cabezal de soldadura por puntos	1	
Varillas de carbono	2	
Llave inglesa	1	
Gancho para tirar	1	
Gancho de seis mandíbulas	1	
Pestañas triangulares	10	
Calzas largas (OT)	10	
Espaciador redondo	20	
Ventosas	1	

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

ZESTAW DO NAPRAWY WGNIECIEŃ SPAWALNIKA

MODEL:PRO

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź do połowy”, „połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPAWALNIK DENT

ZESTAW NAPRAWCZY

MODEL:PRO



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić prawa użytkownika uprawniające do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest pod następującymi dwoma warunkami:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 ustawy FCC Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować część energii radiowej i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w działaniu radia komunikacji. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które mogą wystąpić, użytkownik decyduje o wyłączeniu i włączeniu produktu z zalecanymi do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym o wsparcie.



	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych urządzenia
	Zgodność to certyfikat bezpieczeństwa WE i Wielkiej Brytanii.

Znaki ostrzegawcze dotyczące bezpieczeństwa



Obsługuj tę ochronę , kierując się zdrowym rozsądkiem w zakresie warunków pracy
Przed instalacją i obsługą spawarki należy zapoznać się z poniższymi środkami
ostrożności

	Przeczytaj instrukcję 1. Przed uruchomieniem maszyny możliwość zapoznania się z produktem szczegółowe broszury. 2. Proszę używać oryginalnych części i akcesoriów.
	Aby zapobiec porażeniu prądem: 1. Nie używaj spawarki do kontaktu ze skórą i mokrą odzieżą. 2. Nie wyłączaj zasilania i nie pozwól, aby kabel otaczał operatora, który nosi grube buty izolacyjne od spodu. 3. Uziemij i pracuj bezpośrednio.
	Podczas korzystania z maszyny należy nosić maskę , aby uniknąć problemów związanych z eksplodującymi częściami, które mogą spowodować obrażenia.
	W miejscu pracy, w wyniku spawania wydzielają się toksyczne gazy, należy zwrócić uwagę na wentylację , aby nie zatruć. (Zabronione jest spawanie w zamkniętym pojemniku) - 3 -

	Elektryczność statyczna może uszkodzić płytke drukowaną urządzenia 1. podłączony do dobrego uziemienia, aby zapobiec porażeniu prądem. 2. Podczas przemieszczania i przechowywania należy używać elementów antystatycznych, aby uniknąć uszkodzenia maszyny.
	1. Rozpryski iskier i łuk spowodują uszkodzenie oczu 2. prosimy o noszenie maseczki lub krawę dzi okularów
	Nie dotykaj rę cznie gorących elementów podczas spawania.
	Aby zapobiec wybuchowi: usunąć łatwopalne i wybuchowe produkty z obszaru spawania.
	Uważaj, aby nie zostać zmiażdżonym i posiniaczonym podczas poruszania się .
	1. Pole elektromagnetyczne może oddziaływać na serce operatora, zwłaszcza jeśli ma on zainstalowany rozrusznik serca. Proszę trzymać się z daleka z maszyny. 2. Jeśli potrzebujesz pomocy przy obsłudze maszyny, nie krę puj się jej szukać rada na całe życie.
	Należy unikać długotrwałej pracy, gdyż może to spowodować przegrzanie podzespołów maszyny i skrócić jej żywotność.
	Zakaz spawania na wysokich obrotach.
	Po zakończeniu spawania sprawdź miejsce spawania pod kątem przegrzania rozpryski i gorący metal, aby zapobiec pożarowi.

Uwaga: Samoobrona spawacza! Skoncentruj się na innych, bezpiecznie! Postaw na bezpieczeństwo roślin! Płacić uwagę na konserwację sprzętu tu!

Przenośna maszyna do naprawy blachy

Ten produkt to mała maszyna do naprawy blachy opracowana zgodnie z międzynarodową zaawansowaną technologią i potrzebami użytkowników. Posiada cechy: mały rozmiar, niewielka waga, duża moc, niskie zużycie energii, prosta obsługa, kompletne funkcje oraz ekonomiczne i praktyczne.

Instalacja

1. Specyfikacje i parametry

Model	ZAWODOWIEC
Napięcie wejściowe (V)	AC100-120V 200-240V
Napięcie wyjściowe (V) AC1-6V	
Moc wejściowa (W)	1800 W
tryb spawania	Tryb jednego przycisku 7 typów (części trójkątne, okrągłe, uszczelki, uszczelki długie, linie faliste, prasowanie na gorąco na płasko)
metoda kontroli	7 ustawień domyślnych + dostrajanie
tryb zasilania	Zgrzewanie punktowe oporowe
Wymiary (mm)	475*275*305mm
Waga (kg)	20 kg

PRZYGOTUJ SIĘ PRZED OPERACJĄ

- Wybierz odpowiednie napięcie urządzenia, aby zapewnić bezpieczne połączenie.
- Włącz główny wyłącznik zasilania i sprawdź, czy cyfrowy wyświetlacz LED działa normalnie.

SPAWANIE

1. Wypoleruj farbę i usuń rdzę. Podczas naprawy weź odpowiedni przewód uziemiający strona. Przewód uziemiający musi pracować z dala od miejsca spawania
2. Maszyna jest już zoptymalizowana fabrycznie. Proszę zapoznać się z panelem maszyny szybkie opcje. Jeżeli nie jesteś zadowolony z efektu spawania, możesz go wyregulować ręcznie w dowolnym momencie.

Notatka:


Praca z przeciążeniem maszyny przejdzie w stan ochrony, aż do ochłodzenia maszyny, a następnie zacznie działać.

Ta maszyna jest odpowiednia dla płyty o grubości do 1,2 mm, należy użyć płytki testowej losowy pasek przed użyciem maszyny.

INSTRUKCJE OBSŁUGI INTERFEJSU

W tej maszynie można automatycznie sterować programem. Proszę obrócić pokrętkę tło w położenie odpowiedniego obszaru roboczego, użyj trybu automatycznego, obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara w obszarze roboczym, aby zwiększyć moc spawania, urządzenie automatycznie dopasowuje czas spawania i prąd spawania, dostępny jest tylko tryb ręczny. Zalecane jest zastosowanie do specjalnego trybu ognia.






:wskaźnik zasilania :wskazówka pracy/wskaźnik awarii

: Wybór narzędzia : Palnik spawalniczy : Trolejbus : Przełączanie ręczne/automatyczne

Typowe błędy i rozwiązania

Typowe awarie	Podejście
Maszyna nie pracuje/przestaje pracować	Sprawdź wyłącznik zasilania; maszyna posiada automatyczną ochronę , a tryb gotowości może być kontynuowany po ostygnięciu
Maszyna nie spawać	Sprawdź, czy miedziana głowica maszyny jest utleniona lub zaolejona; jeśli tak, przeszlifuj go papierem ściernym. Sprawdź, czy powierzchnia spawania jest czysta; jeśli nie, przeszlifuj powierzchnię spawania papierem ściernym. Sprawdź, czy grubość blachy przekracza 1,2 mm. Jeśli jest większa niż 1,2 mm, urządzenie może nie spawać lub efekt spawania będzie słaby.

Lista rzeczy do spakowania

Część i imię	Ilość	Uwagi
Główna rama	1	
Przybornik	1	
Ciągnijcie młota/pistoletu	1	
Falisty drut	10	
głowa mezonu	1	
Głowica pręta węglowego	1	
Głowica do zgrzewania punktowego	1	
Pręta węglowe	2	
Klucz	1	
Pociągnij hak	1	
Hak o sześciu szczękach	1	
Zakładki trójkątne	10	
Długie podkładki (OT)	10	
Okrągły element dystansowy	20	
Przyssawki	1	

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

STUD WELDER DENT REPARATIE KIT

MODEL:PRO

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STUDLASSER DENT
REPARATIESET

MODEL:PRO



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de rechten van de gebruiker ongeldig maken bevoegdheid om de apparatuur te bedienen!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Operatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de partij. verantwoordelijk voor de naleving zou kunnen zijn vervalst de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC Regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie uitstralen energie, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie aan de radio veroorzaken communicatie. Er is echter geen garantie dat er interferentie optreedt zal niet voorkomen in een bepaalde installatie. Als dit product dit veroorzaakt schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst bepaald door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker bepaald aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor bijstand.



	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur apparaten
	Compliance is een EG- en VK-veiligheidscertificering.

Veiligheidswaarschuwingen



Gebruik deze bescherming met gezond verstand bij de arbeidsomstandigheden
Voordat u het lasapparaat installeert en in gebruik neemt, dient u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen

	Lees de instructies 1. Voordat u de machine in gebruik neemt, kunt u het product gratis lezen gedetailleerde brochures. 2. Gebruik de originele onderdelen en accessoires.
	Om elektrische schokken te voorkomen: 1. Gebruik geen lasapparaat dat in contact komt met huid en natte kleding. 2. Schakel de stroomvoorziening niet uit en laat de kabel niet rond de operator lopen die isolatieschoenen met dikke onderkant draagt. 3. Aarding en werk rechtstreeks aangesloten.
	Draag bij gebruik van de machine een masker om te voorkomen dat exploderende onderdelen schade veroorzaken.
	Op de werkplek zullen door het lassen giftige gassen vrijkomen. Let op ventilatie om niet te vergiften. (Verboden bij lassen met gesloten containers) - 3 -

	Statische elektriciteit kan de printplaat van de machine beschadigen 1. aangesloten op een goede aarde, om elektriciteit te voorkomen. 2. tijdens de beweging en opslag om antistatische voorwerpen te gebruiken die afgedekt zijn, om schade aan de machine te voorkomen.
	1. Vonkenspatten en vlambogen veroorzaken schade aan de ogen 2. draag alstublieft een masker of met de rand van de bril
	Raak de hete werkstukken tijdens het lassen niet met de hand aan.
	Om de explosie te voorkomen: brandbare, explosieve producten verwijderen uit de lasruimte.
	Zorg ervoor dat u tijdens het bewegen niet verpletterd en gekneusd wordt.
	1. Het elektromagnetische veld kan het hart van de gebruiker beïnvloeden, vooral als er een pacemaker is geïnstalleerd. Blijf alsjeblieft weg van de automaat. 2. Als u hulp nodig heeft bij het bedienen van de machine, kunt u deze altijd vragen advies voor het leven.
	Vermijd langdurig gebruik, aangezien dit oververhitting kan veroorzaken onderdelen van de machine en verkorten de levensduur ervan.
	Verbied lassen op hoge hoogte.
	Controleer na voltooiing van het lassen het lasgebied op oververhitting spatten en heet metaal om brand te voorkomen.

Let op: zelfbescherming van de lasser! Focus op anderen veilig! Focus op fabrieksveiligheid! Betalen aandacht voor onderhoud van apparatuur!

Draagbare plaatwerkreparatiemachine

Dit product is een kleine plaatwerkreparatiemachine ontwikkeld volgens de internationale geavanceerde technologie en de behoeften van gebruikers. Het heeft de kenmerken van klein formaat, lichtgewicht, hoog vermogen, laag stroomverbruik, eenvoudige bediening, complete functies, en economisch en praktisch.

Installatie

1. Specificaties en parameters

Model	PRO
Ingangsspanning (V)	~AC100-120V ~200-240V
Uitgangsspanning (V) AC1-6V	
Ingangsvermogen (W)	1800W
lasmodus	Eénknopsmodus 7 typen (driehoekige stukken, rond pakkingen, lange pakkingen, golvende lijnen, heetpersen vlak)
controle methode	7 standaardinstellingen + fijnafstemming
energiemodus	Weerstandspuntlassen
Afmetingen (mm)	475*275*305mm
Gewicht (kg)	20 kg

VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

1. Selecteer de overeenkomstige spanning van de unit voor een veilige aansluiting.
2. Zet de hoofdschakelaar aan en controleer of het digitale LED-venster wordt weergegeven normaal.

LASWERK

1. Lak polijsten en roest verwijderen. Neem bij de reparatie een geschikte aarddraad mee plaats. De aardingsdraad moet ver weg van de laspositie werken

2. De machine is al in de fabriek geoptimaliseerd. Raadpleeg het machinepaneel voor snelle opties. Als u niet tevreden bent over het laseffect, kunt u dit aanpassen

handmatig op elk gewenst moment.


Opmerking:


Machine-overbelastingswerk zal de beveiligingsstatus ingaan, totdat de machine afkoelt, en dan werken.

Deze machine is geschikt voor de plaat binnen 1,2 mm, gebruik alstublieft het testbord willekeurige riem voordat u de machine gebruikt.

INTERFACEBEDIENINGSINSTRUCTIES

Deze machine heeft een automatische programmabesturing. Draai de knop naar het overeenkomstige werkgebied te bedienen, gebruik dan de automatische modus, rotatie met de klok mee in het werkgebied om het lasvermogen te vergroten, de machine past automatisch de lastijd en lasstroom aan, alleen de handmatige modus is mogelijk van toepassing op de speciale vuurmodus wordt aanbevolen.





• stroomindicator • werkinstructie/storingsindicatie

• Gereedschapselectie • lastoorts • trolleybus • Handmatig/automatisch schakelen

Veelvoorkomende fouten en oplossingen

Veelvoorkomende storingen	Aanpak
De automaat niet werkt/stopt met werken	Controleer de aan/uit-schakelaar; de machine heeft automatische bescherming en de stand-by kan na het afkoelen worden voortgezet
De automaat niet lassen	Controleer of de koperen kop van de machine geoxideerd of olieachtig is; zo ja, schuur het dan met schuurpapier. Controleer of het lasoppervlak schoon is; Indien dit niet het geval is, schuur het lasoppervlak dan met schuurpapier. Controleer of het plaatwerk dikker is dan 1,2 mm. Als het groter is dan 1,2 mm, kan de machine mogelijk niet lassen of is het laseffect zwak.

Paklijst

Onderdeelnaam	Hoeveelheid	Opmerkingen
Mainframe	1	
Gereedschapskist	1	
Hamer/pistool trekken	1	
Golvende draad	10	
meson hoofd	1	
Koolstof staafkop	1	
Puntlaskop	1	
Koolstof staven	2	
Moersleutel	1	
Trek haak	1	
Haak met zes kaken	1	
Driehoek tabbladen	10	
Lange vulplaten (OT)	10	
Ronde afstandhouder	20	
Zuignappen	1	

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

SKU1: Delad/manuell/automatisk 1800/7/standardförpackningslåda

STORLEK: 475*280*300mm			
VEVOR® TOUGH TOOLS, HALF PRICE Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support	SKU 100*60mm ✓ AC100-120V 60Hz ✓ AC200-240V 50Hz Dubbsvetsare Dent Repair Kit Ineffekt 1,8KW STORLEK: 475*280*300 mm MODELL: PRO NW: 19,6kg GW: 20,5kg ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI Tillverkad i Kina	VEVOR® TOUGH TOOLS, HALF PRICE Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support	EC REP E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main. e-crossstu@outlook.com Tel.: +49 69332967674 UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868 Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN. Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Made In China